

CUBA / SIAAP

CUBA COOP

EMCC

(Département plongée)

1. Objet

Ce rapport a pour objet le compte rendu du soutien technique sur la mise en œuvre du matériel spécifique de plongée assainissement délivré aux scaphandriers de l'Institut National de Ressource Hydraulique de La Havane.

2. Déroulement du séjour

Le matériel envoyé deux mois auparavant n'ayant pas pu être dédouané avant notre arrivée du 13 novembre 2011, le responsable logistique d'EMCC Philippe PATOUT, en accord avec Cuba Coop, est retourné à Cuba le 05 décembre 2011 pour une information sur la mise en œuvre du matériel.

Mardi 6 décembre 2011

Matin :

- Information théorique en salle pour présentation du matériel aux scaphandriers d'AQUA HABANA.
- Description du matériel.
- Méthodologie d'utilisation et d'installation du matériel.
- Précautions à prendre pour l'habillage du scaphandrier avec la tenue.
- Règles d'hygiène et de sécurité pour l'utilisation, l'entretien et le stockage du matériel.
- Débriefing.

Après-midi :

- Mise en pratique, avec plongée sur un plan d'eau sécurisé, de la théorie vue en salle le matin.
- Mise en place du matériel de plongée.
- Habillage d'un scaphandrier d'AQUA HABANA.
- Plongée d'accoutumance à l'utilisation de ce type de matériel.
- Débriefing.

Mercredi 7 décembre 2011

Matin :

- Briefing pour répondre aux questions et problèmes rencontrés par les scaphandriers d'AQUA HABANA.
- Mise en place du matériel de plongée.
- Habillage d'un autre scaphandrier d'AQUA HABANA.
- Plongée d'accoutumance.
- Débriefing.

3. Synthèse

Les scaphandriers ont été très attentifs à la réunion du mardi matin. Des questions très intéressantes ont été posées sur nouveau type de matériel qu'il ne connaissait pas.

Ils ont eu beaucoup d'interrogation sur la taille du vêtement qu'il leurs semblait trop grand. Ce type de vêtement est très spécifique et ne s'utilise pas comme un vêtement néoprène.

La mise en œuvre du matériel a été toute suite maitrisée par les scaphandriers. Quelques conseils ont été donnés pour l'organisation et le positionnement du poste de plongée en toute sécurité.

L'habillage du scaphandrier avec la tenue a permis d'effacer les craintes sur la taille du vêtement et de montrer que ce type de plongée est très différente des plongées qu'ils ont l'habitude de réaliser.

Le premier scaphandrier s'être équipé, le mardi après-midi, avait des gestes sur et précis d'un professionnel confirmé.

Le bassin d'eau utilisé n'est pas un réseau sur lequel ils interviendront avec ce matériel dans les opérations futur.

Le scaphandrier équipé la mise à l'eau a montré qu'au fur et à mesure de son évolution dans l'eau il avait la maitrise du matériel nouvellement fournit.

A sa sortie de l'eau un débriefing a permis de répondre à des questions permettant d'améliorer la sécurité sur l'utilisation du matériel.

Le mercredi matin le poste de plongée a été mis en place sans problème avec beaucoup de professionnalisme et de maitrise.

Le deuxième scaphandrier à avoir utilisé ce matériel était le plus sceptique au départ. Une fois dans l'eau il a immédiatement maitrisé l'utilisation de l'équipement de plongée.

Deux plongées d'environ une heure chacune ont été réalisées. Les deux scaphandriers ont eu la maitrise du matériel rapidement avec des conditions favorables dans lesquelles les essais ont été réalisés.







